



LES CAUSES DE CASSURES


**PAS
DE
GARANTIE**



- Coups à vide
- Grande usure de la douille
- Cassure due à l'outil ou à l'axe de retenue.
- Torsion


Défaut de l'acier

GARANTIE À 100%



- Cassure de pression
- Utilisation incorrecte d'appui entre le matériau et la pointe.

Situation due aux insistances de cassures sur le même point



**PAS
DE
GARANTIE**



**PAS
DE
GARANTIE**



**PAS
DE
GARANTIE**

**PAS
DE
GARANTIE**



**PAS
DE
GARANTIE**